




深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-TEST.COM



20190122787

深圳市惠利权环境检测有限公司

ISIRI





## 报告说明

### 一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

### 二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所留样品进行检测。

本行报告,不得涂改、增删,无三级审核、负责人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不易

留 样的样品,不受理复检。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。



报告编号: HLQ20221212(83)011-1B

第 2 页 共 3 页

## 一、任务来源

受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的委托,深圳市惠利权环境检测有限公司对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的锅炉废气进行检测。

## 二、项目基本信息

委托单位: 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

地址: 深圳市南山区西丽松坪山郎山路21号

## 三、检测内容

样品来源	采样



六、检测结果

采样点位	DA003 2 号锅炉废气排放口
相关参数	燃料类型: 天然气 ; 锅炉功率: 2.348 t/h
烟气流速*m/s	3.0

备注: 检测结果项目为采样现场仪器直接读数。

\*\*\*报告结束\*\*\*