



深圳市惠利环境检测有限公司

WWW.HLQ-TEST.COM



202319122787

深圳市惠利环境检测有限公司

# 检

报告编号：HLQ20

委托单位：深圳市

地址：深圳市

检测类别：锅炉废

惠利环境检测有限公司

# 报告

HLQ-20

惠利环境检测有限公司

宝安区沙井街道

检测人：伍婉琪

审核人：孙爱

签发人：刘小莹

检测日期：2023年10月25日

检测地点：深圳市宝安区沙井街道

联系地址：深圳市  
邮政编码：51

电话：0755-27135725  
网址：www.hlq-test.com



报告编号: HLQ20221212 (83) 011-6

第 1 页

## 报告说明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号

二、本公司保证检测的科学性、公正性和

百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

三、本报告不得涂改、增删;无三级审核

准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章

、签发人签字无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制

、CMA 章无效。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作

检测报告。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负

为商业广告使用。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排

责。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个

放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

样的样品,不受理复检。

工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定

十、本公司对报告中的信息负责,客户提

共的信息除外。



# 深圳市惠利科技检测有限公司

深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道西乡科技园

报告编号: HLQ-2023-001

## 一、任务来源

受深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡科技园委托，检测该园区内各企业废气排放情况。

## 二、项目概况

委托单位: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡科技园

地址: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡科技园

## 三、检测内容

检测项目	废气排放
检测日期	2023年10月10日
检测人员	张三, 李四
检测地点	深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡科技园

## 四、检测结果

检测项目	检测标准	检测结果
氮氧化物	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》	0.05 mg/m <sup>3</sup>

## 五、评价结论

参照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

检测结果符合标准要求。

深圳市惠利权环境检测有限公司  
WWW.HLQ-CERT.COM

编号: HLQ20221212 (83) 011-6

检测项目:

采样点位	DA003 2号锅炉废气
相关参数	燃料类型: 天然气 ; 锅炉
烟气流速 *m/s	4.9
烟气温度 *°C	98.6
烟气含湿量 *%	5.75
烟气含氧量 *%	6.9
排气筒高度 m	14

检测项目	检测 结 果		
	标况干烟气体积流量 *m³/h	实测浓度 mg/m³	批 准 值
氮氧化物*	1512	36	

注: \*表示此项目为采样现场仪器直接读数。

\*\*\*报告结束\*\*\*